

令和6年度 田野畑村通学路合同点検

- 1

点検日

令和7年2月20日(木)
- 2

点検場所

田野畑中学校から田野畑小学校
(村道南大真木1号線→村道菅窪和野線→国道45号→村道田野畑平井賀線)

点検箇所一覧表

令和7年8月5日更新

点検 番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当機関
1	村道菅窪和野線	歩道	通学路徐行の看板の固定が外れ、固定足も腐食しかけていて転倒の恐れがあり危険である。	撤去を行う。 ※令和7年4月8日 対策完了を確認	田野畑村
2	村道菅窪和野線	車道(歩道そば)	歩道に近接する側溝のグレーチングが破損しており、危険である。	グレーチングの交換を行う。 ※令和7年4月8日 対策完了を確認	田野畑村
3	国道45号	村道田野畑平井賀線 交差点	横断歩道ラインが薄くなり危険である。	横断歩道ラインの塗り直しを行う。 ※令和7年7月28日 対策完了を確認	岩泉警察署